

# Un incident technique sans gravité à l'usine Lubrizol de Rouen

Jade Psychieras

2 minutes

---

Quatre mois après l'incendie à l'usine Lubrizol de Rouen, un incident technique a eu lieu sur le site de l'usine, annonce la société dans un communiqué. "Un bac de produit non dangereux" a été endommagé "lors d'une opération de soufflage à l'air comprimé", explique-t-il. Un **incident qui n'a eu aucune conséquence** "en matière de sécurité, ni d'environnement", assure la société.

"Les bacs sont conçus pour rompre à cet endroit en cas de légère surpression, ce dispositif de sécurité a donc fonctionné", explique encore le communiqué.

## Opérations de vérification

La DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), qui a été prévenue directement par Lubrizol, est immédiatement venue mener **des opérations de vérification**. "Aucune non-conformité n'a été relevée par les services de l'État", assure Lubrizol.

"Ce type d'incident, commun dans l'industrie, ne donne généralement pas lieu à communication, affirme la société. Mais le détournement en cours et mal intentionné de cet aléa de production nous conduit, en toute transparence, à en préciser les faits."