

Lycée Jean-Rostand. Des études menées suite à un effondrement devant le château

Au lycée Jean-Rostand d'Offranville, l'effondrement d'un morceau de béton a eu lieu devant le château qui accueille les services administratifs. À cette occasion, un signalement a été effectué auprès de la Région le 23 mars dernier.

Un périmètre de sécurité a donc été mis en place. Depuis, la Région précise que « **selon une organisation décidée par le chef d'établissement, les services administratifs fonctionnent et ont été relocalisés dans d'autres espaces du lycée** ».

Des investigations géologiques menées

Concernant l'incident, il s'agirait d'un ravinement - une érosion soudaine par un jet d'eau - de la surface du sol naturel au droit d'un tampon recouvrant un ancien puits destiné à la collecte d'anciennes eaux pluviales. Un contrôleur technique a été dépêché, suivi d'une visite sur site le 3 avril pour connaître les réseaux du sinistre. D'autres éboulements ont été signalés dans le château, sans lieu entre eux pour le moment.

En plus des diverses interventions, une demande a été transmise à une société spécialisée dans les expertises souterraines afin de réaliser des investigations géologiques au niveau de deux puits identifiés. Cela a pour but d'analyser leurs compositions et de mener des relevés topographiques. Une dégradation importante des parois en brique est signalée et ne permet pas une descente en son fond par un technicien habilité. Des sondages destructifs sont actuellement réalisés.

En attendant de traiter le puits n° 1, des investigations sont réalisées sur un puits voisin, ainsi qu'un relevé topographique. Ces études seront menées jusqu'à fin juin et sur recommandation de la société intervenante. La Région mettra en oeuvre les mesures de comblement nécessaires.



Les services administratifs fonctionnent, et ont été relocalisés dans d'autres espaces du lycée, selon une organisation décidée par le chef d'établissement. (©Education nationale/Illustration)